

## OBJEKT

Köket på skola X i stad Z är ett centralkök för samtliga skolor i Z:s Kommun. Byggnaden är av tegel och är en sidobyggnad till den övriga skolan i centrala stad Z. Köket har också matsal till skolan och intilliggande stadshus. Köket är inte försett med något automatiskt brandlarm, men har ringklocka till utrymningslarmet på övriga skolbyggnader.

## HÄNDELSE

På fredagsmorgonen upptäckte personalen vid centralköket att det kom rök från rummet som förvarar matvärmeskåpen innan dom körs ut till skolorna. Personalen hämtade kolsyresläckaren för att släcka branden, samtidigt larmades räddningstjänsten. När den lilla branden var släckt rullades matvärmeskåpet ut på lastkajen. Elden var släckt när rä-tjänsten kom på plats. Ventilering av röken inleddes genast.

## OMSTÄNDIGHETER

Vid undersökningen som gjordes var elektriker på plats för att byta kontakten och sladden till matvärmeskåpet. Det konstaterades ganska snabbt att kontakten har skadats vid hanteringen när matvärmeskåpen körs ut och in både i köket och på dom små lastbilarna. Kablarna hänger inte korrekt på skåpen och kommer förmodligen i kläm på något vis. Vid samtal med fastighetsskötare får han byta sladdar till värmeskåpen ganska ofta. Detta tyder på dålig hantering av skåpen. Detta har påtalats för köksansvarig och chaufförer.

## ORSAK

Mycket troligt är glappkontakt pga. skador på kontakten. Ett utav stiften har inte bottnat ordentligt i den fasta kontakten på väggen ? Elektriker var konsulterad.

## ERFARENHETER

Hanteringen utav värmeskåpen är bristfällig. Handbrandsläckare i köket var blockerad med div. material, samtidigt sitter släckaren på en höjd som inte personalen är nöjd med. Den interna brandskyddskontrollen har inte kommit igång i köket. OBS: Tillsyn skall göras andra kvartalet innevarande år. Automatiskt brandlarm/Utrymningslarm finns inte inkopplat i kökets lokaler. Dessa brister är nu åtgärdade, tillsyn av det systematiska brandskyddsarbetet skall göras om två månader.

