

Branden från ugnen har också spridit sig upp genom ventilationssystemet till takfläkten, här slår det meterhöga lågor upp från ventilutloppet. Hela ventilationssystemet mot taket måste kontrolleras för att inte branden skulle sprida sig till intilliggande byggnadsdelar, speciellt taket intill fläkten. Värmekamerorna var ovärderliga vid detta arbete. Dessbättre kunde branden begränsas till den del av ugnen där branden startade samtidigt som den höll sig inom ventilationskanalerna. Redan på morgonen efter branden hade renovering av ugn och ventilationssystem påbörjats. Under bakningen sker en kondens varvid en viss avsättning sker i såväl ugn som ventilation, bl.a. innehåller denna avsättning socker. En överhettning och antändning av denna avlagring har således orsakat branden i ugnen.

Ur insatsrapporten: Skadorna begränsades till en ugn med tillhörande skorsten, samt lite vatten och sot på betonggolvet. Övrig verksamhet i bageriet kunde starta igen när räddningstjänsten lämnade platsen. Under brandförloppet slog det ut meterhöga lågor från ventilationsanordningen på taket. Trots detta verkade konstruktionen ha klarat sig från större skador. Även intilliggande tjärpappstak var oskadat. Rengöringen av de ingående komponenterna, ugn och ventilationssystem, kommer efter händelsen att ske med tätare intervaller.

