

SAMMANFATTNING

Om en brandvarnare funnits i lägenheten hade branden upptäckts tidigare av lägenhetsinnehavaren. Omfattningen på skadorna hade sannolikt blivit mindre. Kvinnan försökte nu släcka branden med täcken och riskerade sin hälsa i den kraftiga röken.

Trapphusventilation gick inte att öppna via vire i bottenplan varför trapphus fick röksmitta och därmed risk för övriga boende i trappuppgången om dessa gått ut i trapphuset. Service och underhåll på luckor i trapphus måste göras vilket har påtalats till det kommunala bostadsbolaget.

OMFATTNING VID ANKOMST

Lägenhetsinnehavare möter upp räddningstjänsten vid ytterdörr. Hon följer med upp i trappan till 3:e plan och visar ytterdörr till lägenheten. Dörren stängd men oläst. Kraftig rökutveckling med ett nollplan ca. 1 meter över golvnivå inne i lägenheten. Inga personer kvar i lägenheten.

ÅTGÄRDER

Rökdykare sänker temperaturen på brandgaser med vatten. Söker igenom lägenheten efter brandhärden. Har svårt att se. Rökdykare öppnar upp balkongdörr och övertrycksfläkt sätts på i ytterdörr till trapphus. Trapphusventilationslucka går inledningsvis inte att öppna från bottenplan i trapphus. Restvärdesarbete påbörjas efter avslutad räddningstjänst.

FÖRLOPP

Branden i tv och tv-bänk ger en kraftig rökutveckling från platen i tv-apparaten. Värmeökning i rummet gör att övriga plastprodukter deformeras såsom kontakter och skivare till data. Hela lägenheten rökfylls och närmar sig en övertändningsfas.

SKADEOMFATTNING

Små brandskador. Endast tv-bänk där tv och video finns är brandpåverkade. Däremot har hela lägenheten svåra rök och sotskador.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning inom lägenheten förelåg.