

HÄNDELSE

Villaägaren uppgav att han eldat i braskaminen under fredag och lördag. På lördagen inträffar en kortslutning i en elledning som ligger intill kamin och skorstenrör. Natten mot måndag vaknar de båda makarna av en distinkt röklukt, nästan samtidigt reagerar också brandvarnaren. Var röken kommer ifrån kan de inte avgöra, de måste hastigt lämna bostaden.

ORSAK

När räddningspersonalen frilägger väggen, omedelbart intill braskaminen, finner man att skorstenröret ligger för nära brännbart material. Braskaminen fanns i fastigheten redan när makarna flyttade in för cirka tre år sedan. Den har under de kallare årstiderna använts ganska regelbundet. Man hade inte märkt något speciellt vid de tidigare tillfällena. Under den senaste helgens eldningar hade man däremot känt en viss röklukt, samtidigt som då också elledningen kortslöts. Sannolikt var då branden redan på gång. I bottenvåningen, rakt under braskaminen, höll hantverkare på med att riva villans bastu. Taket ovanför bastun hade under detta arbete frilagts, och detta kan naturligtvis ha påverkat brandprocessen. Det kan mycket väl handla om en torrdestillation av de brännbara byggnadsdelar som låg intill skorstenröret. Vid rivningsarbetet har luftcirkulationen kring skorstenröret ha ökat vilket kan ha satt fart på upphettning och senare antändning.

De båda makarna har onekligen haft turen på sin sida, de kunde ju ha sövts in i medvetlöshet. Möjligen hade de räddats av brandvarnaren, som också uppfattade brandröken. Branden kunde naturligtvis också ha brutit ut när ingen var hemma och då hade sannolikt villan fått mycket värre brandskador.