

## **HÄNDELSE**

Personer som uppehåller sig på ett av bilföretagen på bottenvåningen larmar räddningstjänsten. Räddningspersonalen möts av ett rökfyllt hisschakt när man anländer klockan 21.19. Rökdykarna lokaliserar branden till ett förrådsutrymme på andra våningen. Förrådet är så gott som helt fyllt med bl.a. papper och varuprover. Branden har av allt att döma pågått under en längre tid, vilket innebar att stora delar av förrådsinnehållet hade påverkats av värme och lågor. Det blev ett styvt arbete för insatsstyrkan att tömma det brandskadade förrådet på hela sitt innehåll, prylarna fick fraktas genom långa korridorer, för att så småningom tömmas i en container på gårdsplan. Det drabbade företagens personal var märta imponerade av räddningspersonalens insats.

## **ORSAK**

Man har all anledning misstänka att kylskåpets kompressor blivit överhettad under en längre tid. Branden har startat i direkt anslutning till kylskåpets kompressor, primärskadan med dess karaktäristiska v-form avtecknar sig på väggen bakom kylskåpet. Vid min brandplatsundersökning kunde jag konstatera att brandskadorna, förutom en smärre rökspridning till kontorsvåningen, hade stannat inom förrådets väggar. De underliggande bilföretagen hade inte drabbats av vare sig rök- eller vattenskador.

## **ÅTGÄRDER**

Tack vare att det fanns folk i byggnaden, som under de sena kvällstimmarna upptäckte branden, kunde trots allt brandskadorna begränsas. Med tanke på de stora värden som inryms i fastigheten borde nog ett automatiskt brandlarm installeras.