

HÄNDELSE

Fastigheten, inrymmer en hel del olika verksamheter bl.a. kontor och vårdmottagningar. Branden utbröt i en elcentral på sjätte våningen och när räddningsstyrkan anlände, klockan 08.21, hade det aktuella våningsplanet utrymmts. Korridorerna på plan sex var helt rökfyllda. Rökdykarna kunde snabbt lokalisera branden till en elcentral där el-kablar, en skräpsäck samt handdukar brunnit. Utan tvekan hade den högst olämpliga förvaringen i elcentralen förvärrat el-branden. I samband med branden blev så gott som hela byggnaden strömlös. De närliggande våningsplanen, 5 och 7, fick genomsökas samtidigt som rökventileringen av plan 6 påbörjades.

UNDERSÖKNING

Att branden startat i el-komponenterna i centralen framstod rätt så klart, prylarna som förvarades i centralen var sekundärskadade av branden. Vad som däremot orsakade branden i el-komponenterna får utredas av ansvarig elektriker.

ERFARENHETER

Enligt vad som framkom hade branden inte föregåtts av några störningar i strömmatningen. Nu inträffade som väl var branden under kontorstid, och dessutom snabbt indikerad av brandlarmet, vilket bidrog till de relativt begränsade brandskadorna. Räddningsinsatsen avslutades på platsen klockan 09.49. Räddningsledaren kommenterar i sin rapport att våra nycklar inte fungerade i fastigheten, vilket är mindre lyckat då ju insatstiden förlängs helt i onödan!

