

HÄNDELSE

Fastighetens ägare vaknade av en knall och tittade ut, såg då att uthuset brann för fullt. Klockan var då ca. 04:30. Ägaren rusade ut för att försöka rädda några av sina veteranbilar som fanns i byggnaden, hettan från branden gjorde detta omöjligt och räddningstjänsten larmades till platsen. Vid framkomsten klockan 4:44:54 kunde man konstatera att byggnaden var helt övertänd, släckning från marken påbörjades. Man fick inrikta sig på att hindra spridning till ett antal andra mindre bodar som var placerade i närheten, släckinsatsen avslutades klockan 05:54 och ett par man stannade kvar för bevakning.

UNDERSÖKNING

Helt urbränd större ladugårdsbyggnad som ombyggs för att inkvartera ett flertal veteranbilar. I byggnaden fanns två bilar som tillhörde gårdens ägare försäkrade tillsammans till ett belopp av 100.000 kr, samt två garagerade bilar med annan ägare (oklart med försäkring på dessa fordon). Till byggnaden var ingen ström dragen ej heller fanns värmekälla i byggnaden. Svetsarbeten hade ej heller förekommit i lokalerna. Jag kan inte hitta någon naturlig förklaring till hur branden har uppstått. Som jag ser det finns två teorier: endera har ett elfel uppstått i någon av de garagerade bilarna och detta skulle i sådana fall ha kunnat starta en brand, eller så har byggnaden antänts med uppsåt. Även en 5:e bil som ägaren dagligen använde och som var placerad ett par meter från byggnaden blev helt urbränd. Det verkar dock inte som om detta fordon har startat branden primärt.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till omkringliggande bodar och terräng boningshuset skulle också kunna utsättas för brandspridning genom flygbränder.