

Brandtillbud i bastu på gym, X-gatan, lördagen den xx-xx-xx klockan 13.08. Räddningstjänsten kallas till sportlokalen via det automatiska brandlarmet. När personalen från station A anländer, klockan 13.15, har anställda redan lyckats släcka branden. Personal tillsammans med väktare har också utrymt lokalerna. Räddningspersonalen kan konstatera att det rör sig om ett brandtillbud i en bastu i herrarnas duschutrymme. Bastuaggregatet hade släppt från väggfästet och lagt sig rätt över träställningen framför. Rökdetektorn hade dock snabbt indikerat upphettningen varför endast en smärre kolning av träet blev följden. Tack vare en snabb detektering blev skadorna försumbara. Händelsen blev dock en bekräftelse på att larmet fungerade, samt att den efterföljande evakueringen av de som befann sig i lokalerna kunde utföras problemfritt.

Vid min brandplatsundersökning konstaterade jag att takpanelen ovanför aggregatet hade missfärgats och börjat spricka sönder, detta tyder på en begynnande torrdestillation. Något som jag delgav de ansvariga på gymmet. I samband med återställningen av aggregatet lovade man att även se över tak- konstruktionen. Exempel finns där träflisor från taket, orsakade av torrdestillation, har fallit ner i bastuaggregatet och antänts. Ett torrdestillerat tak kan således utgöra en potentiell brandrisk!

