

Källarbrand på X-gatan 11-13, onsdagen den xx-xx-xx klockan 20.03. Branden var koncentrerad till två förråd i källaren under X-gatan 13. Hela källarutrymmet i fastigheten var rökfyllt, vilket berodde på att sektioneringsdörrar saknades. När räddningsstyrkan från station X anlände, klockan 20.12, möttes man av en fullt utbruten källarbrand med en kraftig rökutveckling, som även spridit sig till trapphusen. Klockan 20.33 rapporterades branden vara släckt av rökdykarna, vilka sedan fick ett styvt arbete med att lämpa ut brandresterna från de två förråden.

Under räddningsinsatsen inkom det larm om ytterligare bränder i två intilliggande fastigheter, på Y-gatan och X-gatan. Vid kontroll visade det sig dock vara brandgaser som spridit sig via en otät kulvertförbindelse.

De långa källargångarna blev kraftigt sot- och rökskadade. Sektioneringsdörrar var borttagna, vilket naturligtvis försvårade sekundärskadorna. Även trapphusen fordrade en rejäl restvärdesinsats efter branden.

De två förråden låg intill varandra, skilda genom en gallervägg, väggarna mot de andra förråden var av betong vilket förhindrade en direkt brandspridning. Mycket talar för att branden anlagts i det förråd som syns på den vänstra bilden. De båda förråden var till brädden fyllda med allehanda prylar, vilka till stor del fick lämpas ut av rökdykarna.

Mest anmärkningsvärt är dock den okontrollerade rökspridningen till intilliggande fastigheter. Detta via otätheter i kulvertsystemet som går mellan fastigheterna. Här måste fastighetsägaren omgående se över kulvertsystemet, och där så behövs vidtaga nödvändig tätning. Under brandplatsundersökningen upptäcktes en brandskada på dörren till en tvättstuga på nr. 9. Det visade sig dock vara en skada som orsakats för flera veckor sedan. Denna skada indikerar att det finns problem i området.