

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Roland Sanden, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Äldre träbyggnad i två plan. Reveterad.

AKTUELL LOKAL

Entrén/hallen har brand utbrutit och rökspridning till hela huset båda plan.

HÄNDELSEN

En man och kvinna sov på övervåningen när brandvarnaren började ljuda och väckte paret. De undersökte anledningen till varför brandvarnaren ljöd och upptäckte att det brann i hallen. Och paret släckte så gott de kunde och larmade brandförsvaret klockan 04:07 och brandstation A larmades ut. Åtgärden blev att demontera fläktaggregatet till luftvärmväxlaren i hallen och frilägga del av träväggen och släcka av glödbänder. Ingen person kom till skada, troligen räddades paret av en fungerande brandvarnare. Det blev endast mindre skador på huset på grund av en tidig släckinsats av paret, och en föredömlig åtgärd av brandpersonalen.

UNDERSÖKNINGEN

Troligen har fläktmotorn skurit och det har blivit kortslutning.

SPRIDNINGSRISK

Ja till hela villan.

SLUTSATSER

Luftvärmväxlaren har varit i drift en längre tid, då vintern varit lång.

ERFARENHETER

Brandvarnaren har troligen räddat livet på paret som bor i villan.

FÖRSLAG

Att ha kontroll på om fläktmotorn börjar låta mer än vanligt och service med jämna mellanrum. Vad jag vet så har flera bränder uppstått med luftvärmväxlare i landet.

