

ORSAK TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i ett kylskåp för läskedrycker i X-hallen i X-stad. Larm via SOS i X-stad till räddningstjänsten söndag den xx-xx-xx klockan 08.49.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Thomas Jonasson, räddningstjänsten, som besökte brandplatsen tisdagen den yy-yy-yy klockan 10.00-11.00.

BYGGNADEN

En idrottshall innehållande en fotbollsplan med löparbanor runt om, en träningshall för friidrott, restaurang och kansli lokaler för idrottsföreningar. Hallen är byggd i slutet på 80-talet.

HÄNDELSEN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS

Larm inkom till räddningstjänsten som automatiskt brandlarm via SOS i X-stad den xx-xx-xx klockan 08.49, räddningsstyrkan i X-stad ryckte ut med 8 man med släckbil, tankbil, stegbil och ledningsbil. Vaktmästaren på plats hade kontrollerat var larmet hade löst och mötte räddningstjänsten. Man konstaterade att det kom rökluft från ett låst utrymme där idrottsföreningen hade satt in ett eget lås. Så det blev en fördröjning innan man kom in i utrymmet. När man väl kom in i utrymmet så konstaterades att röken kom från nederdelen av en kyl som innehöll läsk och öl. Kylen togs ut ur utrymmet och lokalen vädrades ut. Inga släckåtgärder utfördes.

UNDERSÖKNINGEN

Thomas Jonasson besökte platsen den xx-xx-xx klockan 10.00-11.00. Kylen stod i en korridor och var av den typen som finns på försäljningsställ med en hel glasruta i dörren. Orsaken till branden var startreläet till kompressorn. Det var en äldre kyl av märket X (identifierat märke).

ERFARENHETER

Brand i startreläer är ett känt problem som kommer att pågå tills alla kylar och frysar av äldre modell finns kvar. I de många fall blir det inga större bränder, men det finns skäl att informera om vikten att rengöra på baksidan av kylar och frysar så att inte en brand i ett startrelä kan sprida sig.



Startreläet som orsakade tillbudet.