

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Den xx-xx-xx brann ett fritidshus i X-by. Vid undersökningen gick brandorsaken ej att fastställa. Polisens tekniker kunde dock utesluta skorstenskonstruktionen. Nästa brand i samma område inträffade den yy-yy-yy, fyra dagar senare. Avståndet mellan de två husen var endast ca. 150 m. Boende i området och polisen hade vissa misstankar om att bränderna kunde vara anlagda. Av det skälet rekvierade polisen personal från SKL och Räddningsverket för att delta vid undersökningen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Undersökningen påbörjades den zz-zz-zz av kriminalteknikerna AA och BB och samt brandinspektör Hans Lardner. Den qq-qq-qq fullföljdes undersökningen och då deltog förutom de ovan nämnda, även Conny Olsson från SKL och Håkan Steen från Räddningsverket.

OBJEKTET

Av polisens undersökningsprotokoll framgår hur byggnaden var utförd. Av SKL's sakkunnigutlåtande framgår hur skorstenskonstruktionen var utförd.

HÄNDELSEN

Mannen som bodde i huset hade eldat i kaminen under dagen. Han lämnade huset ca. kl. 16.30. Larm inkom till brandförsvaret via SOS 112 kl. 19.27.00. En granne som såg rökutveckling larmade. Vid brandförsvarets framkomst kl. 19.38 slår lågor ut under takfoten på den sida av huset som vetter ut mot vägen dessutom syns lågor runt skorstensgenomföringen på taket. Dörren till huset bryts upp och rökdykare går in för att kontrollera att inga människor finns i huset. Ingen människa finns kvar. Rökdykarna kan se genom hål i innertaket att det brinner uppe på vinden.

Takbeläggningen är av plåt vilket gör att det är svårt att ventileras ut brandgaser. En vindslucka i gaveln öppnas och dimmspikar slås in för att kyla brandgaser. Delar av plåttaket rivs för att komma åt branden. Branden har via öppningar i en mellanvägg spridits ner i byggnaden så att även invändig släckning och ventilering fick göras. Efter avslutat släckningsarbete spärrar polisen av platsen.

UNDERSÖKNINGEN

Hänvisar till bifogade undersökningsprotokoll från polisen samt sakkunnigutlåtande från SKL

SLUTSATS

Det kan konstateras att branden startat vid skorstensgenomföringen i yttertaket.

ÖVRIG INFORMATION

Fastigheten var försäkrad men försäkringsbolaget har bedömt att ingen ersättning skall betalas ut. Ägarens uppfattning är att branden börjat i kryppgrunden och spridits uppåt. Dvs. motsatt uppfattning mot den här redovisade. Ägaren har därför vänt sig till en oberoende brandutredare för ytterligare en undersökning. Den undersökningen är ännu inte påbörjad.

”värmeåtervinningsrör”

ytterhölje

rökrör



vedkamin