

## **SAMMANFATTNING**

En anlagd brand i byggnadens fasad som tack vare ett tämligen nytt fasadlarm med uppringande funktion kunde släckas utan att större skador tillfogades byggnaden.

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Misstanke om anlagd brand.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Rolf Forsell brandutredare Räddningstjänsten X.

## **BESKRIVNING AV OBJEKTET**

Objektet är en stor enplansbyggnad med träfasad avsedd för förskoleverksamhet. Intill fasaden var marken försedd med trätrall. Byggnaden är brandskyddsåtgärdad efter förslag från Rtj. I fasaden indragna entréer är försedda med vipportar i fasadlivet och takfoten är försett med fasadlarm med uppringande funktion.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

En brand anlades intill fasaden på byggnadens insynsskyddade södra sida. Fasadlarmet reagerade omedelbart och Rtj fick larmet. Branden kunde släckas av Rtj innan den tog sig in genom takfotens springor till krypvinden.

## **UNDERSÖKNING**

Ingenting tyder på något annat än att branden anlagts med uppsåt att förstöra byggnaden har orsakat branden. Förloppet var ganska långsamt.

## **SPRIDNINGSRISK**

Brandspridning till byggnadens krypvind var nära förestående när branden släcktes.

## **SLUTSATSER**

Fasadlarmet och Rtj korta körtid på ca fyra minuter blev avgörande för det lyckade resultatet.

## **ERFARENHETER**

Den här typen av byggnad bör alla brandskyddsåtgärdas på samma sätt som den här.

## **FÖRSLAG**

Vänta inte utan åtgärda även resten omedelbart.