

ANLEDNINGEN TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i byggnad vid företag X, X-gatan, X-stad.

Brand i eltruck

SPRIDNINGSRISKER

Eltrucken fattade brand under arbete i lagergång, ca 20 in i gången.

Risken för spridning var

stor innan truckföraren hann fira ned lasten och backa ut trucken ur den smala lagergången.

Branden i kablarna som försörjde lastgafflar var belägen ca 30-40 cm från lagerhyllor med blå

pappkartonger. Föraren räddar situationen genom en klok manöver och snabb släckning med

C02 + pulver när truck var på friare yta. Den lilla rök som fanns kvar när vi anlände var lätt

att ventileras ut.

SAMMANFATTNINGSVIS KUNDE KONSTATERAS

Allt fungerade! Automatlarm som larmade. Truckföraren som

agerade var glad för den

brandskyddsutbildning han fått genom räddningstjänsten.

Arbetsledare var på plats och vi gjorde en tillsammans med föraren

en gemensam

återkoppling av händelsen. Slutsatsen var förutom den kommande

utredning om varför kabeln

börjat brinna, var att se över brandsläckare tätheten inom industrin

samt SBA i helhet.

FOTO

Foto dokumentation finns med foto på kortslutning i kablar och situationen i helhet.

Foto finns i "album" under "Brand i eltruck företag X". Brandorsak nedan i närbild.

PRODUKT

Modell X (identifierat märke) Tillverkningsnummer: XXXXXX

Skadad kabel finns att tillgå från företag X för vidare undersökning.

Polis ej intresserad av

utredning, enligt telefonsamtal KC.

