

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i kylskåp i inbyggnadskök (av "Trinette"-typ).

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Oscar Löfgren Ferraz, brandingenjör.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Byggnaden är uppförd 1928 i 7 våningsplan och ett källarplan.

Merparten

av byggnaden är flerbostadshus (våning 2-7). Det brandutsatta våningsplanet (markplanet) används som för flera olika verksamheter,

bland annat kontor, träverkstad och konferens & festvåning.

Lokalerna är

försedda med ett internt brand- och utrymningslarm i gemensamhetslokaler.

Den brandutsatta lokalen är en kontorslokal. Kontorslokalen består av ett

enda rum med dubbel takhöjd. Till kontoret finns ett förrum med kök och

en loftvåning. Det var i köket i förrummet som branden startade.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

X-stads brandförsvaret får in larmet inringt som brand i kök. På plats konstateras att det brinner i köket på ett kontor långt in i markplanet.

Inga

personer befinner sig i den brandutsatta lokalen. Då inte mycket rök har

spridits ut i korridorerna kan branden släckas relativt enkelt.

UNDERSÖKNINGEN

Det naturliga att anta i ett inbyggnadskök (typ "Trinette"-kök) är att branden skulle ha startat på grund av att brännbart material på spisplattorna och en kvarglömd spisplatta. I det här fallet är dock brandskadorna på spisen mycket begränsad. Tillsynen har ingenting brunnit på själva spisen.

Enligt rökdykarna var dock spisen påslagen (det övre vredet). Vid en inspektion av spisen efter släckinsats hade vredet till spisen ramlat av men

den platta delen av pinnen vredet suttit på var vriden 45 grader åt höger.

Kylen under spisplattorna var rejält utbränd och man kan se hur branden

spridit sig från kylskåpet via skarven mellan diskbänk och vägg upp till

köksskåpen ovanför.

SLUTSATSER

Branden har med all sannolikhet börjat i kylskåpet. En möjlig anledning

till detta är att en spisplatta varit påslagen när man lämnat lokalen.

Alternativt har branden startat genom att kylskåpets överhettats.

ERFARENHETER

En kvarglömd platta kan vara orsaken till att en brand under spishällen i

inbyggnadsspisar.