

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Rökutveckling i villa, X-gatan i X-stad fredagen den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christian Falk, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

Räddningstjänsten får larm från SOS alarm, på fredagskvällen, om rök i villa på aktuell adress. Vid framkomst kändes en stickande röklukt på plan ett i villan. Röken visade sig komma från ett sovrum på plan två. Innan räddningstjänstens framkomst kände pappan i familjen röklukt och rusar upp till barnens sovrum på plan två. I sovrummet finns en våningssäng och på väggen ovanför översta bädden sitter en lampa monterad. Lampan är av spotlightmodell och har tre ljuskällor som kan riktas in med hjälp av böjbara armar. Två av lamporna var riktade upp mot innertaket. Den porösa takskivan glödde och hade kolningskador. Pappan böjde ner lamporna mot sängen och branden självslocknade. Räddningstjänsten ventilerade bostaden och undersökte brandområdet och vinden med värmekamera.

UNDERSÖKNINGEN

Byggnaden, i två plan med vindsvåning och källare, är byggd 1940. Villan är uppförd i trä.

Branden har startat i sovrummet på plan två. Pojkarna som bor i rummet är åtta respektive elva år. De hade fått en ny våningssäng och när de testade den nya sängen mixtrade de även med lampan och placerade två, av de tre, spotlightsen mot innertaket. Glödlamporna i armaturen blev så varma att taket började brinna.

ERFARENHETER

- Brandvarnaren i hallen fungerade men larmade inte på grund av avståndet till sovrummet.
- Brandvarnare även i sovrummet rekommenderas för tidigare upptäckt.
- En lampa av samma modell saluförs på varuhuset X under namnet X - takspot med 3 spots.

