

UPPDRAGSBESKRIVNING

Uppdragsbegäran

Utredningen ingår som del i landstingets uppföljning av brandtillbud i syfte att förhindra framtida motsvarande händelser.

Utredningen ingår även som del i Räddningsverkets nationella brandutredarprojekt över intressanta bränder från vilka erfarenheter avseende brandorsak och brandspridning kan ske.

Utredningsform

Utredningen är utförd utifrån intervjuer med driftansvarig vid X-stad sjukhus samt verksamhet.

Avgränsningar

Utredningen belyser riskerna med levande ljus

Underlag till utredning

Information från driftansvarig vis sjukhuset. Digitala bilder.

Erfarenheter

Felaktig hantering av levande ljus medför stor risk för brand. Trolig orsak till branden är brännbart material för nära värmeljus. Rutiner vid brandtillbud.

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Objektsbeskrivning

Avdelningen är belägen i en byggnad med motsvarande brandteknisk klass BR1 inom sjukhusområdet. Brandbelastningen bedöms låg till normal. I byggnaden finns automatiskt brandlarm installerat. Inga avvikelser från normalt utförande har konstaterats.

Personskador

Inga personskador har kommit till undertecknads kännedom.

Händelseförlopp

Händelsen började med att ett värmeljus antände duken där ljuset var placerat varav flammor snabbt slog upp. En i personalen släckte branden genom att kväva den och branden släcktes omgående. Efter branden släckts tog man duken och slängde den i en soptunna i ett annat rum. Efter någon timme upptäckte en i personalen att det rök från soptunnan där duken kastats. Personalen bar ut soptunnan och släckte branden. Efter denna åtgärd ventilerade man utrymmet och stängde övriga dörrar på avdelningen för att minska brandluft till omkringliggande rum.

Brand- och röskador

Röskador på soptunnan samt lättare röklukt inom avdelningen.

Brandorsak

Trolig orsak är att duken antände övrigt material i soptunnan.

Brandspridning

Ingen brandspridning skedde då branden släcktes omgående.