

HÄNDELSEFÖRLOPP

Boende ringer SOS och meddelar att det brinner på ovanvåningen. Orsaken är enligt den boende ett kvarglömt stearinljus i trästake som antänts. Bord och väggar i direkt närhet till trästaken antänts och brand- och rökspridning sker till resten av fastigheten.

PLATSBESKRIVNING

Bostaden består av två plan i direkt anslutning till grannfastighet. Byggnaden enbart till för boende och ligger mitt i X-by. I brandvägg mellan de två fastigheterna finns det två stycken håltagningar för kablage.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÅTGÄRDER

Vid räddningstjänstens ankomst brann det i flera rum i stallbyggnaden. Rökdykare släcker av invändigt på plan 2. Ventilering görs dels via fönster och dels via håltagning. Värmekamera användes för att säkerställa att branden var helt släckt. Släckning skedde även från utsidan.

BRANDFÖRLOPP

Tänt stearinljus i en trästake glöms bort. Ljuset antänder staken och bord. Branden sprider sig till vägg och resten av fastighet.

SKADEOMFATTNING

Plan 2 i aktuell fastighet blir kraftigt brand- och rökskadad. Resten av fastigheten blir rökskadat och även grannfastighet. Inga personskador är rapporterade. Bägge fastigheterna hade fungerande brandvarnare och var utrymda vid räddningstjänstens ankomst.

SPRIDNINGSRISKER

Rökspridning skedde till grannfastighet. Stor risk för brandspridning till resten av fastigheten och grannfastigheten förelåg. Risk för människors hälsa förelåg.

UNDERSÖKNING

Utredningsrapporten bygger på dels intervju med räddningsledaren och på insatsrapport och kompletterande foton tagna av befäl.

PRIMÄRBRAND OCH BRANDORSAK

Branden startade i den lägre byggnadens vindsplan. Otäta genomföringar fanns till den högre grannfastigheten.