

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i byggnad med personskada.

BRANDFÖRLOPP

Branden bedöms ha pågått i ung 10 minuter (enl tumregeln 1 mm per min). Branden spred sig med hjälp av de placerade ytterkläderna på verandan. Branden fick även fäste i fastighetens ytterpanel samt sökte sig uppåt och in under taket. En viss brand spridning skedde in i fastigheten detta då värmen påverkade ytterdörrens glasparti som gick sönder. Rökspridning ägde rum i hela fastigheten. Branden kunde dock släckas innan räddningstjänsten kom på plats, deras uppgift var efterkontroll samt att larma ut restvärdesledare.

SKADEOMFATTNING

Betydande brandskador på fastighetens veranda samt del av taket.
Betydande rökskador inne i fastigheten.

SPRIDNINGSRISKER

Mycket stor brandspridningsrisk förelåg till de övriga huset.

UNDERSÖKNINGEN

Den xx-xx-xx på plats brandmästare Jan K tillsammans med fastighetens ägare.

Platsbeskrivning

Fastigheten är friliggande på 1,5 plan med källare, under träpanelen är det gamla eternitlagret fortfarande kvar, detta har troligtvis hindrat en vidare brandspridning. Det finns en ingång på markplanet samt en ingång genom källaren.

Primärbrand

Verandan på fastigheten.

Brandorsak

Felaktigt placerade marshaller.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Branden startade på grund av felaktigt placerade marshaller, dessa hade placerats på verandan samt i direkt anslutning till de ytterkläder som placerades på verandan. Vid upptäckten handlade fastighetsägaren snabbt genom att begjuta branden med vatten från en trädgårdsslang.

Erfarenheter: läs bruksanvisningen, på som i detta fall marshallen. Hjälp gästerna att bli bekanta med vilka dörrar som går att använda sig av i en akut händelse, detta kan ske genom att göra en kort rundvandring i huset om de inte har varit där någon gång. Försök att möta upp räddningstjänsten med vägvisare. I och med att vi närmar oss olika högtider i form av jul/nyår bör detta ligga väl till att hantera både ljus/marshaller/smällare med största försiktighet.