

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i kontor och mindre samlingsal.

OBJEKT

Gammal industrilokal som är ombyggd. Två våningar med källare och vind. Stomme och bärande bjälklag är av betong. Fasaden är av tegel. Objektet innehåller, en restaurang och gymnastiklokal. Plan två verksamheten X (samlingslokal för arbetssökande), kontor för försäkringsbolag, kontor för fackförening, verksamheten Y (idéell förening), Bridgeklubb (mindre samlingslokal), ett museum.

HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand kontor

Larmtid: kl. 13:30

Framkomst: kl. 13:31

Larmstyrka:

IL Z-stad

SL-4Bm X-stad

SL-4Bm Z-stad

Ambulans

Polis

Före framkomst

Larmet är tvåstationslarm X-stad och Z-stad som åkte till brandplatsen. Branden upptäcktes av att det luktade brandrök. Den sista som lämnade den aktuella området var kl. 11:20, då var allt i sin ordning.

Vid framkomst

Personer som befann sig i omedelbar närhet, sade att det kan vara personer kvar, så inriktning för rökdykarna var livräddning. Dörren till brandlokalen var låst, så räddningstjänsten fick bryta dörren för att komma in. Ingen personer hittades och brandsläckningen kunde påbörjas. För att rökdykarna skulle få bättre sikt i lokalen, så krossades några fönster. Branden släcktes och brandröken ventilerades genom befintliga fönster. Under släckningen brast ett vattenrör till diskbänk, en rörfirma rekvirerades för att tätade vattenläckan. IL kontaktade Restvärdesledare, försäkringsbolag och fastighetsägare som kom till platsen. När branden var släckt, överlämnades brandplatsen till fastighetsägaren.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och polisen anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 15:30. Dörren till brandrummet har räddningstjänsten brutit upp. Brandstartsplatsen är pentryt, och på spisen. Spisens strömställare har varit påslagen. Vad som hade varit på spisen kunde inte identifieras. Spisens strömställare och spisplattorna skickas till SKL för analys. En arbetsbänk till höger om spisen hittades två kaffebryggare. Båda var mycket värmepåverkade. Den dubbla kaffebryggare med väggkontakten skickades till SKL för analys, samt ett vägguttag till kylskåpet skickades, kl. 11:20 lämnade den sist kända person brandlokalen.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats hade skett hade branden spridit sig till

- Till hela våning två. På grund av dåliga brandcellsgränser.
- Rök och värmeskador samt vattenskador, kan inte uteslutas i nedre våningsplanet.

SLUTSATS

- Brandstartsområdet är pentryt.

- Den troliga brandstarten är på spisen.
- Brandfarlig vätska kan uteslutas.

FÖRKORTNINGAR

IL= Insatsledare, Räddningsledare

SL= Styrkeledare heltid

Bm= Brandmän