

OBJEKTET

Ett servicehus på campingen X i X-stad. Servicehuset är en träbyggnad med tegel på taket. Campingen har åretruntöppet, men har begränsad öppenhet i servicedelen under vintern. Objektet har inget brandlarm utan endast inbrottslarm. Campingen ligger ca 5,3 km från räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

När innehavaren under lördagsförmiddagen öppnat butiken, kände han röklukt i ett utav butikens lokal. Strax därefter smällde det till och säkringen utlöste i butiken. Vid kontroll i det aktuella utrymmet rök det från lysrörsarmaturen i taket. Lysrörsarmaturen sitter på träpanel i taket. Innehavaren släckte med vatten och vädrade ut den lilla rök som blev av händelsen. Räddningstjänsten larmades för kontroll av innertaket mm.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökning av armaturen visar det sig att det blivit kortslutning i drossel på armaturen.

Fabrikatet på armaturen är märke X (identifierat märke).

Armaturena i butiken är ca 25 år gamla. Lysrörsarmaturerna är inte tända då personal inte är i lokalerna. Lysrörsarmaturerna har inte säkerhetsglimtändare. Elanläggningen är utan anmärkning i lokalen men har inte jordfelsbrytare.

BRANDORSAK

Kortslutning i drossel på lysrörsarmatur.

SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER

Lysrörsarmaturer som sitter direkt på brännbart material kan vara en brandrisk när en händelse av denna sker. I detta fall löste säkringen ut, men det händer inte alltid. Då är jordfelsbrytare en ytterligare säkerhet vid fel i elkomponenter. Hur lång tid skall löpa innan man byter ut lysrörsarmaturer till nya ??

UNDERLAG

Besök på platsen, samtal med rä-ledare.