

OBJEKT OCH HÄNDELSEBESKRIVNING.

Beskrivning av objektet.

En villa i utkanten av X-stad ca. 4 km. från brandstationen med ett fristående garage som innehåller förråd, pannrum kallskjul och ett pågående garagebygge intill befintligt garage. Garaget är av trästomme med träfasad och tegel på taket. Invändigt bestod garaget av isolering i väggar och tak med spånskivor som väggbeklädnad. Garaget användes bla. som verkstad för bilar.

Händelsen.

Tidigt tisdag morgon svetsade ägaren på en bil innan han gick för att arbeta. När han var klar med svetsarbetet stängde han garaget för att gå till sitt jobb. Ingen utav familjen var i garaget innan man upptäckte att det rök från byggnaden vid tidpunkten för branden dagen efter. När man öppnade garageporten var branden så häftig att släckförsök med handbrandsläckare var förgäves. Man inväntade räddningstjänsten som var på plats inom 10 min. Garaget har då redan fått kraftiga skador, men man lyckades att begränsa till pannrumsdelen. Bostadhuset var kraftigt hotat av branden då vindriktningen låg mot huset. Avstånd från garage 6 m.

UNDERSÖKNING:

Omständigheter.

Vid undersökningen som gjordes av undertecknad och polisens tekniker kan man se var branden har börjat. Vid den sidan som branden börjat har ägaren också svetsat i plåten på den bil som var i garaget. När svetsarbetet var klart tidigt på morgonen stängde han garaget och åkte till arbetet. All annan brandorsak är utesluten.

Brandorsak.

Mycket trolig brandorsak: Svetsat i garaget.

SAMMANFATTNING-ERFARENHETER-UTLÅTANDE

Det är viktigt att man har rätt material i tak och väggar om man skall ha garage som bilverkstad, i synnerhet om man skall svetsa i garaget. I det aktuella fallet har man inte kontrollerat efter det man svetsat i garaget.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet.

Besök på platsen, samtal med rä-ledare.