

Brandutredare har kontrollerat brand i handel där säkerhetskåp (identifierat märke) varit i direkt påverkan av branden. Branden var sannolikt anlagd oklart hur. Brandutredarens reaktion var att dörren var på glänt redan då räddningstjänsten var på plats, vilket dokumenterats av insatsledaren. Då dörren ska vara av självstängande typ ser brandutredaren inga andra möjligheter än att den på något sätt blivit påverkad av branden. Om så är fallet är det ett allvarligt konstruktionsfel som bör påpekas för tillverkaren. Skåpet är testat och godkänt av SP i Borås.

