

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Polismyndigheten begär assistans vid utredningen av villabranden i X-by.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Räddningstjänstens brandutredare Lars-Inge Wahlström och Kjell Gustavsson från Polismyndigheten.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Villa uppbyggd i en och halvplan. Stomme bjälklag i trä. Liggande timmer. Utvändigt beklädnad bestående av puts. Takbeklädnad i tegel. Yttermått 13x6 m. Finns en utbyggnad i enplan som används som entré med yttermått 4x2 m. På bottenvåningen fanns bl.a. kök TV-rum och vardagsrum. Köket hade en vedpanna, i en skrubbs bredvid fanns cirkulationspump, el-patron och alla rör upp till övervåning. På övervåning fanns sovrum, gästrum och långsgående garderaber.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utarmning Kl. 06:31

Framkomst Kl. 06:39

Larmstyrka Heltidsstyrkan från X-stad. 1+6 man.

Före ankomst

Innehavaren tänder i spisen köket varje morgon vid kl. 4:30. Sätter sig sedan i TV-rummet, märker senare att det sprakar / knastrar från köket tar sig ut ser att det brinner från en tidningshög bredvid spis. Släckförsök göres men misslyckas. Tar sig till grannen 100 m bort som då larmar räddningstjänsten.

Vid ankomst

Hänvisar till insatsrapporten.

UNDERSÖKNING

Inleds xx-xx-xx kl. 9:30. På plats finns också en son till innehavaren. Som i sin tur berättar vad som hänt. Dels att innehavaren har tänt i spisen på morron som vanligt, men att det inte blev någon värme på elementen. Veckan innan hade det varit reparatör från vvs företag och tittat på värmen som inte fungerade som den skulle, man bytte el-patron samtidigt tömde man systemet. Huset är totalt ner brunnet, av brandskadornas omfattning blir det svårt att få fram någon brandorsak. El-patronen och cirkulationspumpen var placerade i en skrubbs i anslutning till murstocken, även ett antal rör som har med värmesystemet att göra. Dessa leder även till övervåningen. Så denna skrubbs har förbindelse med övervåning. Skrubben har ingen dörr eller liknande som leder till köket. Har en teori om brandstart. Eldstadsrelaterad genom tekniskt fel eller handhavande fel. Av det snabba förlopp som skedde tror jag att det via denna skrubbs som har förbindelse med övervåningen skett en rökspridning som det sedan har skett en övertändning av. Innehavaren har tur som beger sig ut i tid.

SLUTSATSER

Brandorsaken kan vi inte fastställa i det här fallet. Endast teoretiska orsaker som beskrivs ovan.