

SAMMANFATTNING

Vi har sett det förut! Ett belamrat kombikök i ett utrymme som för det mesta lämnas obevakat. Ingen timer på köket! En kaffebryggare på kökets plattor! Brand som först dämpats av personalens handbrandsläckarinsats och sedan släckts av den fasta sprinkleranläggning. Automatlarmet var delvis urkopplat varför någon tidig utrymning av gallerian inte blev gjord. Utfördes manuellt av räddningstjänst och väktare.

För Räddningstjänsten X-stad

Rolf Forsell
Brandinspektör/Brandutredare

PROTOKOLL

Anledning till undersökning

Publik verksamhet.

Undersökningen utförd av

Rolf Forsell, brandutredare vid Räddningstjänsten i X-stad.

Beskrivning av objektet

Objektet är en komplicerad byggnad som innefattar ett helt kvarter. Där finns kontor, en gymnasieskola, ett hotell, en galleria plus några butiker och restauranger som inte ingår i gallerian. Som högst är komplexet fem våningar. Det är om- och tillbyggt i flera etapper. Gallerian består av en restaurang, en livsmedelsbutik, en skomakare, en kemtvätt samt ett 15-tal butiker av varierande art och storlek.

Beskrivning av händelsen (utdrag ur insatsrapporten)

Ingen utrymning av XX var gjord vid vår framkomst. Mindre rökutveckling i byggnaden. XX utryms omedelbart vid vår framkomst med hjälp av Securitas och egen personal. Personal från varuhuset XX gör en första insats med hjälp av pulversläckare. Man lyckas dock inte släcka branden helt vilket medförde att en sprinkler löste ut och släckte branden i köket.

Branden orsakades av en glömd spisplatta på ett kombikök. På spisen stod en kaffebryggare som fattade eld pga värmeutvecklingen från spisplattan. Spisen var i läge på. En kortslutning, troligen orsakad av branden, bröt strömmen i hela butiken.

Objektet är automatlarmat men pga renoveringsarbete i byggnaden hade ett antalet detektorer kopplats bort vilket medförde att automatlarmet ej larmade på rökutvecklingen. Pga av vatten- och rökskador i byggnaden kontaktades RVR-ledare. RVR-ledaren anslöt till XX och övertog ansvaret för RVR-räddningen.

Undersökning

Branden startade på ett kombikök, vilket saknade timer, i personalutrymme i en av butikerna. På kombikökets plattor hade en kaffebryggare placerats. Någon hade, troligen oavsiktligt, slagit på en platta varvid kaffebryggaren småningom fattade eld. Branden spred sig till andra delar av personalrummet.

Spridningsrisk

Hade inte den utlösta sprinklern och första insatsen med pulversläckaren begränsat och släckt branden hade den troligen fått förödande konsekvenser med spridning till resten av byggnaden som följd.

Slutsatser

Ingenting tyder på att något annat än kaffebryggaren på kombikökets påslagna platta orsakat branden vilket får till följd att detta blir den definitiva slutsatsen.

Erfarenheter

Kombikök! Kombikök utan timer! Belamring av kombikök! Allt här vi sett förut.

Förslag

Någon instans borde gå ut i massmedia och varna för kombikökens opålitlighet. Räddningstjänsten gör sitt varefter köken upptäcks. De kök vi aldrig ser är de farliga. INFORMERA!