

## **INLEDANDE BESKRIVNING**

Händelsen kommer in som ett 112 samtal om brand i moped ute. När utryckningsstyrkan kommer till platsen finner de en EU-moped som är fullt övertänd och står i en öppen byggnad mitt på skolgården. Moped släcks snabbt ner och man kollar om taket till byggnaden är påverkat av brand. Därefter avslutas insatsen.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

### **Omfattning vid ankomst**

Fullt övertänd EU-moped.

### **Räddningstjänstens åtgärder**

Släckning av branden och kontroll av brandspridning i byggnad.

### **Brandförlopp**

Snabbt förlopp.

### **Skadeomfattning**

Totalt utbränd EU-moped, skador på markbeläggningen och mindre skador på byggnaden.

### **Spridningsrisker**

Till byggnaden.

## **UNDERSÖKNING**

### **Platsbeskrivning**

Platsen är belägen ute i det fria på skolgården, byggnaden är en öppen konstruktion på stolpar överbyggt med ett tak. Byggnaden står fritt i förhållande till övriga skolbyggnader.

### **Primärbrand**

Brand i EU-moped.

### **Brandorsak**

Anlagd med uppsåt.

## **SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER**

Denna händelse utspelar sig endast ett tiotal meter från händelsen i gymnastiksalen en vecka tidigare. Konsekvenserna av denna händelse blev inte så stora tack vare att mopeden inte stod placerad mot fasaden till någon byggnad. Vid besöket kunde jag konstatera att någon eller några gjort försök att stjäla kopparbeklädnaden till taken på entréerna.

Räddningstjänsten Storgöteborg  
Brandinspektör Janne Severinsson



Skadorna på markbeläggning och byggnad.