

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm om rökutveckling från pannrummet på X-gatan i X-stad. Vid framkomst var branden redan släckta av vaktmästarinnan på plats. Vi ventilerade med fläktar och kontrollerade att ingen spridning skett.

UNDERSÖKNING

Branden har orsakats av varmgång i fläkten på pelletsbrännaren. Lagret i fläkten har skurit och därmed har det blivit för varmt. Ingen brandspridning utanför fläktpaketet tack vare snabb upptäckt. Vet ej fabrikat på fläkten.

SPRIDNINGSRISKER

Ingen risk för brandspridning, dock risk för rökspridning till lägenheter i fastigheten.

Per Olof Öholm