

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

BRAND I X-BYSKOLAN
O-GATAN, X-BY
MÅNDAGEN DEN xx-xx-xx

Bilagor:

Fotodokumentation
Insatsrapport

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i X-by skola

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling, brandförsvaret

UPPLYSNING OM BRANDEN

Måndagen den xx-xx-xx kl. 02.00 inkom larm om brand i X-by skola. Tre minuter senare inkom automatiskt brandlarm. Vid brandförsvarets ankomst brann det kraftigt i byggnadens och även inne i byggnaden. Två intilliggande mindre förråd var övertända. Vädret den aktuella dagen var vackert, soligt med måttliga till friska syvästliga vindar.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en byggnad i ett plan utan källare. Byggnadens fasad består av träpanel, taket klätt med plåt.

BRANDFÖRLOPPET

Brandförloppet var häftigt och branden spred sig snabbt via taket. Skärmtaket var byggt av trä med undertak av träpanel. Yttertak av plåt. Brandförloppet blev inledningsvis häftigt. Den västra gaveln antändes snabbt varefter branden spred sig till taket. Branden hade tidigt fått fäste i dolda utrymmen mellan ytter- och innerväggar samt i de brännbara bjälklagen. Rökutvecklingen var kraftig.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats, och fortsatte dagen efter. Vittnen kunde höras på platsen, och byggnaden fotodokumenterades. Branden upptäcktes inte med det samma beroende på tiden på dygnet vilket medförde att branden fick ett ordentligt fäste innan den upptäcktes av närboende. Troligen har branden anlagts i de fristående förråden, spridit sig med vinden till skolbyggnaden. Polisens tekniska rotel gör en närmare undersökning med stöd av SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium. Mycket troligt är att branden är anlagd, dessutom på flera platser. Polisens sökhundar dresserade på brännbara vätskor markerade på flera platser. Prover togs för närmare undersökning.

SLUTSATS

Anlagd brand i skolbyggnader är ett ökande problem. På denna skola har det hänt flera gånger tidigare. Trots att byggnaden var försedd med inbrottslarm och automatiskt brandlarm blev byggnaden totalskadad. Även ökad bevakning genomförs i området. Trots dessa åtgärder inträffade denna brand.