

SAMMANFATTNING

Någon sköt under nyårsnatten en fyrverkeripjäs genom det gallerförsedda fönstret till ett städförråd varvid innehållet i förrådet antändes och orsakade en brand i förrådet. Resten av byggnaden rökskadades i viss mån och en sekundärskada i form av ett vattenläckage gav vattenskador som följde.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om anläggelse.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Objektet är en fristående byggnad i två plan varav det undre är utfört i betong och det övre i trä. Byggnaden är en föreningslokal och innehåller bl.a. förråd, omklädningsrum, kontor och en kafeteria. Fönstren är försedda med galler som har en maskstorlek på ca 5 cm.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Någon sköt under nyårsnatten en fyrverkeripjäs genom det gallerförsedda fönstret till ett städförråd varvid innehållet i förrådet antändes och orsakade en brand i förrådet. Räddningstjänsten lyckades dock släcka branden innan den spridits utanför startutrymmet. En vattenledning i förrådet började läcka vid branden och orsakade små vattenskador i en mindre del av byggnaden.

UNDERSÖKNING

Vid grävning i brandresterna i förrådet återfanns resterna av en fyrverkeripjäs samt delar av den krossade fönsterruta underst i brandresterna. Den undre sidan av glaset var osotat. Ingenting tyder på att något annat än fyrverkeripjäsen orsakat branden.

SPRIDNINGSRISK

Risken för brandspridning från förrådet till resten av byggnaden var uppenbar och därmed stor.

SLUTSATSER

Den återfunna fyrverkeripjäsen orsakade branden.

ERFARENHETER

Galler för fönster i liknande byggnader är bra inbrottsskydd men mot fyrverkeripjäser som uppsåtligt skjuts som ovan beskrivits är de otillräckliga då maskstorleken, 5 cm, är för stor.

ÅTGÄRDER

Ägarens representant har fått ta del av utredningen och dess slutsatser.