

HÄNDELSEFÖRLOPP

Vid räddningstjänstens framkomst var fastigheten helt övertänd. Utvändigt släckning, ingen rökdykning eftersom taket hotade att rasa. Förstärkning begärdes med tankbil från Arvika. Bevakning under kvällen av räddningstjänsten Koppom.

UNDERSÖKNING

Villa i ett plan med källare gjutet valv till källaren. På husets långsidor liggande träpanel på stående reglar 2"x 4", isolering spånskiva. Gavlarna liggande råspont på träreglar isolering spånskiva, utvändigt klätt med golvlinkers Höganäs Rustik som man har sätt med framsidan in mot väggen. Branden har med stor säkerhet börjat någonstans i köksdelen av fastigheten, kan dock inte med säkerhet säga var brandstarten har varit. Under räddningsinsatsen har räddningstjänsten härjat en hel del.

Vid samtal med fastighetsägaren säger han att "jag var nere i garaget i källaren, tyckte det lät som om någon var på våningen ovanför, gick upp för att titta möttes av värme och rök från den riktning där köket är, var så varm att jag knappt kunde ta mig ut". Branden har från köket spridits via takfot och genom innertak till vinden och vidare till hela fastigheten, denna är totalt urbrunnen.

SPRIDNINGSRISKET

Ingen risk för brand eller rökspridning utanför startbyggnaden.