

BRANDUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i flerbilsgarage rymmande 8 personbilar samt soprum och förråd.

Brand i taket.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Ragne Hanning Räddningstjänsten och NN, Polisen.

UNDERSÖKNINGEN

Byggnaden är ett radgarage med plats för 8 bilar samt soprum och förråd i ena gaveln.

Garaget är uppfört i trä med vipportar. Soprum och förråd är avgränsat i EI 30 till övriga garaget. Mellan garage 4 och 5 är det en avgränsning med spånskiva upp till innertaket som har enkelgipsskiva. Ovanpå detta isolering och tak med tjärpapp.

Brandskador finns dels i garaget 5 (som innehöll diverse maskindelar och målarverktyg), där fanns ingen plats för någon bil, dels ovanför gipsskivan i takstolen där kolning skett. Ett löst stålskelett som varit ett bilsäte fanns där också.

BRANDFÖRLOPP

På grund av dålig tätning mellan en spånskivevägg och gipsskivan i taket kunde branden spridas upp mellan inner- och yttertak.

Brandförloppet har varit snabbt och hastigt flammat upp för att sedan övergå i en glödbrand. Samtliga bilar var kraftigt nedsotade av svart plaströk, vilket styrker teorin att dynorna i sätet antänts.

Bostadsrättsföreningen har beställt brandsyn i föreningens 115 garage av Räddningstjänsten.

SLUTSATS OCH BRANDORSAK

Någon har anlagt en brand i bilsätet som sedan haft ett snabbt brandförlopp och sedan självslocknat. En spridning har skett genom en skarv vid takets gipsskiva och en glödbrand mellan yttertak och innertak har sedan förstört en takstol och en träregel.

Brandorsaken är anlagd brand.