

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i servicebox.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Undersökningen utförd av brandmästare Ragne Hanning.

BANKLOKALEN OCH SERVICEBOXEN

Banklokalen är belägen på 2 våningar i ett 4 våningshus. Serviceboxen är placerad i ytterväggen vid tre "minutenautomater", Se foto 1.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Larm kom till räddningstjänsten från ett vaktbolag ang rök i bankens lokaler. Larmet kom kl 23.29 och räddningstjänsten var på plats 23.32.

Serviceboxen och minutenautomaternas baksidor där laddning av sedlar samt tömning av serviceboxens innehåll sker från ett brandsektionerat rum som vetter mot banklokalen. Röken spred sig från detta rum in i banklokalen.

Det var svårt att få fram nycklar att öppna boxen med. När väl vaktbolaget låst upp släcktes branden med skumsläckare och de brända sedlarna placerades i 2 st 10-litershinkar.

Saneringsfirma fick sanera på natten för att banken skulle kunna öppna på morgonen.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen kunde konstateras att serviceboxen inte var försedd med kodlås, utan vem som helst kunde lägga föremål i den. Hur mycket pengar som gick upp i rök är okänt. Men boxen torde varit ganska välfylld. Rök i banklokalen, som är ca 30 m x 20 m i storlek.

SPRIDNINGSRISK

Ingen brandspridningsrisk utanför boxen förelåg.

Röken däremot har spridit sig via ventilation och dörrspringa till övriga lokaler.

SLUTSATS OCH BRANDORSAK

Någon har anlagt brand genom att lägga in något brinnande föremål i boxen. En liten anlagd brand med stora summor pengar som lågornas rov.

Ett kodlås på serviceboxen hade kunnat hindra denna brand.



Serviceboxen sedd från banklokalen.