

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Reidar Almqvist, Brandförsvaret m fl.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Klockan 08.26 inkom telefonlarm till ledningscentralen på brandförsvaret om brand i lägenhet. Maskinstegen restes mot ett fönster på tredje våningen. När rökdykare tog sig in i lägenheten var denna helt rökfylld. Rökdykarna kom in i lägenheten genom köksfönstret, lägenheten var då helt rökfylld. De började genomsöka lägenheten, och i sovrummet halvlåg en person i sängen med benen utanför sängkanten. Rökdykarna släppte in övrig släckpersonal. Det brann i sängen och elden släcktes av brandförsvaret. Kroppen var då svårt bränd och personen hade avlidit.

BRANDFÖRLOPP

Lägenheten består av två rum med matrum, hall och kök. Branden hade startat i sovrummet, i sängen. Branden fick ringa omfattning. Brandbelastningen var normal för denna typ av lägenhet.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden är en trevånings bostadsfastighet. Den är uppbyggd helt i betongmaterial, bjälklag i trä. Lägenhetens väggar är i betong. Dörren till trapphuset är i brandteknisk klass B 15 som fungerade bra. Brandventilationen i fastigheten är fönster i trapphuset.

UNDERSÖKNING

Den brandtekniska undersökningen visar klart och tydligt var branden startade. Trolig brandsak är sänggrökning. Innehavaren var handikappad samt storrökare.

SLUTSATS

Hyresgäster samt brandpersonal agerade helt korrekt. Man larmade brandförsvaret samt informerade om att innehavaren var handikappad.

Foto

Bilden tagen från hallen in i sovrummet.

