

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, Räddningstjänsten

UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På tisdagen kl 15.48 larmades räddningstjänsten om en lägenhetsbrand. Vid framkomsten (15.53) möttes brandpersonalen av att det brann i ett lägenhetsfönster på andra våningen (bild 1). Branden släcktes snabbt av rökdykare. Se även bilaga B, polisens rapport.

UNDERSÖKNING

Fastigheten renoverades för c:a 10 år sedan och då satte man in nya treglasfönster med plastkarmar.

Branden var anlagd i lägenhetens hall av innehavaren. Efter att han krossat höger fönster, placerade han två köksstolar i fönsterkarmen (bild 1) och satte eld på dessa varvid fönsterkarmen och isoleringsskummet antändes med kraftig rök- och sotutveckling. C:a 1 minut efter räddningstjänstens ankomst föll stolarna ut från fönstret (bild 2).

Det fanns inga tecken på att lägenhetsdörren mot trapphuset skulle stått öppen, så ingen rök fanns i trapphuset och detta bekräftades även av brandpersonal. Fönstret i lägenheten ovanför har ej varit utsatt för högre värme utan var helt intakt, förutom sot på utsidan av fönstret (bild 4 och 5).

SPRIDNINGSRISKER

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg ej då brandbelastningen var ringa i lägenheten. De möbler som fanns i hallen hade han slängt ut innan han anlade branden.

Bild 2. Köksstolarna på väg ner från fönstret.

