

# PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villa

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, räddningstjänsten m. fl.

## UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På onsdagen kl 14.35, larmades räddningstjänsten om en brand i boningshus. Bil 101 och 104 från T-by och bil 131, 134 från J-by deltidsvardelning utgick från respektive stationer. Vid J-byavdelningens framkomst, kl 14.44, brann det kraftigt ifrån köket och hallen. Rökdykare släckte ner branden i köket och hallen, men branden hade spridit sig till övre plan.

Huset hade renoverats i omgångar. Det fanns mellanrum mellan gamla och nya väggar, där branden spred sig, så släckningen blev besvärlig.

## PLATSBESKRIVNING

Boningshuset är i 1 1/2 plan och är uppfört i trä med stående panel och plåttak. Avståndet till den närmaste byggnaden på gården, en lada, är ca 15 m.

På nedervåningen fanns hall med trappa till övervåningen, sovrum, vardagsrum, kök och kontorsutrymmen, samt groventrén. På ovanvåningen fanns sovrum och badrum, bild 1.

## UNDERSÖKNING

Branden har börjat i köket och spritt sig till hallen och övervåningen. Hustrun skulle laga mat, hon satte på spisen och på spispattan stod ett stekjärn med fett i. Hon gick sedan ut på gårdsplanen en kort stund, ca 4 minuter.

Då hon kom tillbaka till huset möttes hon av en kraftig rök. På den nedre vänstra plattan stod en stekplåt. Vredet till denna platta stod i läge 6 (högsta effekt), medan övriga vred stod i läge 0. Till vänster om spisen har stått en skärmaskin som smält av värmen, bild 2.

## BRANDORSAK

Branden har med stor sannolikhet orsakats av att fett i stekplåten på spisen antänts av värmen och spridit sig upp i köksfläkten och övriga köket.

## SPRIDNINGSRISK

Med rådande vindförhållande var det risk för att branden hade spridit sig till ladan.

