

# PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, räddningstjänsten m.fl.

## UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På fredagen kl 23.50, larmades räddningstjänsten om en lägenhetsbrand. Vid räddningstjänstens framkomst kl 00.03 rök det från en lägenhet på fjärde våningen. Rökdykargrupp gick in och släckte av branden med en pulversläckare.

## PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är en fyrvånings hyresfastighet med källarvåning. Fastigheten är uppbyggd av betong. Den översta våningen har tillkommit senare och är uppbyggd av en stålkonstruktion, där varje lägenhet är sektionerad i EI60. Lägenheten är en tvårumslägenhet med kök, bild 1.

## UNDERSÖKNING

Branden har utbrutit inne på toaletten i ett duschutrymme i lägenheten. Den primära brandhärden har varit inne i duschhörnan på toaletten. Golvet här är uppbyggd med spånplatta, porös masonit och över detta en våtrumsmatta. Mellan det gamla vindsbjälklaget och det nya golvet finns en luftspalt på ca 25 cm, där ledningar och rör är dragna. Utrymmet är isolerat med lösull.

Branden har brutit igenom golvet och skadat träreglar och plaströr under golvet samt väggarna i duschutrymmet, bild 2. Väggarna består av gipsskivor som är klädda med våtrumsmatta.

Inne i vardagsrummet har någon vält soffbordet upp och ner. På bordet fanns bl a prydnadsfrukt och det fanns rester av krossat glas. Vidare fanns även, i kanten på bordet, en mindre brandskada efter att någon eldat upp ett kuvert

## BRANDORSAK

Någon naturlig anledning till att branden uppstått finns ej. Branden är med stor sannolikhet anlagd.

## SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg ej.

