

# PROTOKOLL ÖVER BRANDUTREDNING

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i glassfrysbox i förråd tillhörande restaurang, förrådet beläget i källarplan.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, Räddningstjänsten.

## BYGGNAD

Kontorshus med 5 våningsplan. Byggnaden klassas som Brl byggnad (brandsäker byggnad). I fastigheten har ett flertal olika dataföretag sina lokaler.

## BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER

Fastigheten har ett automatiskt brandlarm installerat samt vissa ytor sprinklade.

## LARMNING

På fredagen kl 07.22 inkom larm genom det automatiska brandlarmet sektion 4 detektor 01.

## INSATSEN

Vid brandstyrkans ankomst till skadeplatsen 07.24 märktes rökutveckling varför förstärkning drogs med ytterligare en station. Insatsstyrkan bestod av 1 släckbil med 5 man, 1 stegbil med 2 man och räddningsbil med 4 man. 3 bilar och 10 man larmades från K-by brandstation samt befälsbil från J-by brandstation med chaufför till lika radiooperatör samt brandingenjör. Dessa behövdes ej sättas in i insatsen.

Räddningstjänsten hade ingen nyckel till det rum där branden startat varför dörren som var en plåtdörr modell A60 fick öppnas med hjälp av motorkap. Branden släcktes av en rökdykargrupp Efter det att branden släckts ventilerades lokalerna.

## BRANDFÖRLOPP

Branden var endast av ringa omfattning. Rök- och sot spreds till ett antal angränsande rum. Röklukt kändes i fastighetens entré och trapphus. I brandrummet fanns ingen rökdetektor varför röken först måste passera ett rum innan röken trängde in i det rum som en rökdetektor var installerad.

## BRANDORSAK

Branden har startat i startrelät till en glassfysbox.

## SLUTSATS

Tack vare att fastigheten hade ett automatiskt brandlarm blev brand- och rökskadorna endast ringa.

Bilden visar fläkt, kondensor och kompressor.

