

BRANDUTREDNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand på balkonger och lägenheter.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, Räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten larmades kl 12.40 om brand på adressen. Utryckningsstyrkan bestod av 8 man. Vid framkomsten konstaterades brand och rök från lägenhet på 3:e våningen. Under släckningsarbetet larmas om ytterligare brand på 1:a våningen.

Byggnaden är en tre-våningsbyggnad (Br1 byggnad) med tre entréer. Varje entré har två lägenheter i varje trapplan. I bostadshuset pågår renovering med bl.a. pappläggning på balkongerna. Vid pappläggningen användes öppen gasollåga trots att det ej är tillåtet att använda öppen eld vid s.k. heta arbeten..

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen av balkongerna och lägenheterna konstaterades att branden hade börjat på utsidan vid balkongdörren och spridit sig in till lägenheterna under parkettgolvet.

SLUTSATS

Bränderna har uppstått på utsidan på balkongerna genom att öppen gasollåga riktats mot altandörrarnas tråkarm vid golvet. Bränderna har spridit sig genom väggen och in till lägenheterna.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till lägenheter och faktisk brandspridning till lägenheterna förelåg. Risk för rökspridning till lägenheter och faktisk rökspridning till lägenheterna förelåg.

Branden började på balkongen vid altandörrens tråkarm.

