

BRANDORSAKSPROTOKOLL

UPPDRAGSGIVARE	Polismyndigheten
ANLEDNINGEN TILL UNDERSÖKNINGEN	Brand i fastighet
UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD	10xx-xx-xx, klockan 09.40-12.00 av kriminalinspektörerna Jörgen Id och NN.
UTGÅNGSLÄGE	Brandplatsen är avspärrad. Vid ankomsten kunde det konstateras att det har varit en totalbrand i fastigheten. Endast murstocken stod upprätt kvar.
UPPLYSNINGAR	<p>Räddningstjänsten blev larmad klockan 03.36 och ankom till platsen klockan 03.47. Då var fastigheten redan övertänd med genombrott på tak (se foto 1-4). Vindriktningen var sydlig. Brandpersonalen kände på ytterdörrarna som var låsta. Inga tecken på inbrott kunde ses.</p> <p>Vid samtal med målsäganden uppgav han att huset var spänningssatt och uppvärmdes med olja, men ingen elutrustning var i drift vid det aktuella tillfället. Huset var obebott.</p> <p>Fastigheten var ett 1 1/2 plans hus med halv källare. 1958 helrenoverades fastigheten. Ytterväggarna bestod av liggande timmer klätt med utanpåliggande eternitskivor. Grunden är delvis gjuten i cement. Fastigheten var friliggande och låg i längdriktningen väster-öster. Två ingångar fanns. En fanns på den norra långsidan och en fanns på den södra.</p>
UNDERSÖKNING	<p>Källaren uppvisar mindre skador av värmepåverkan. Elkablar runt värmepannan var intakta (se foto 9-10). Dörrarnas låskistor påträffades med låsregeln i utfällt läge. Detta visar att dörrarna till fastigheten var låsta. Huset värmdes upp med olja. I brandresterna påträffades element för vattenburen värme. Gruppcentralen var totalförstörd och påträffades på markplan söder om murstocken.</p> <p>Murstocken uppvisar inga sotningsskador som kan tyda på någon spricka i murstocken. På vissa delar sitter putsen fortfarande kvar.</p>
SLUTSATS	Branden har sannolikt börjat på andra planet eller i vindsutrymmet. Det visar brandpersonalens bilder som togs vid ankomsten. P g a förutsättningarna kan orsaken till branden ej fastställas.

Fotot är taget i sydvästlig riktning.

