

# BRANDUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>ORSAK TILL<br/>UNDERSÖKNINGEN</b> | Brand i kylskåp<br>19xx-xx-xx, larm kl 16.02  |
| <b>UNDERSÖKNINGEN<br/>UTFÖRD AV</b>  | Ulf Erlandsson  |
| <b>UPPLYSNINGAR OM<br/>BRANDEN</b>   | <p>Villafastigheten beboddes av ett äldre par. Mannen var handikappad och hade en benprotes. Vid 16-tiden på lördagen satt de och såg på TV i vardagsrummet. Mannen hade sin benprotes avtagen. I köket var en radio påslagen. Plötsligt tystnade radion. Frun gick då ut i köket för att undersöka varför det blev så tyst. Hon såg då hur lågor slog ut från kylskåpets överdel. Det var redan ett tjockt röktäcke under taket. Mannen fick snabbt på sig sin benprotes och kom och hjälpte till. Medan frun ringde 112 och larmade räddningstjänsten blötte mannen en handduk och lyckades kväva branden som fortfarande var koncentrerad till manöverpanelen överst på skåpet.</p> <p>När räddningstjänsten anlände var branden under kontroll. Man bar ut hela skåpet och eftersläckte. Vädring av rök. Huset var inte beboeligt förrän det röksanerats av Ocab.</p> |
| <b>UNDERSÖKNING</b>                  | <p>Det kombinerade kyl- och frysskåpet var av märke Husqvarna KFL 350 och var ca 10 år gammalt. Det var märkt "produkt type 3606307; tillv. nr./serienr 300 1260".</p> <p>Enligt uppgift hade det inte varit något fel på det tidigare. Senaste avfrostning var ca en månad innan brandtillfället.</p> <p>Brandvarnare fanns ej.</p>  |
| <b>SLUTSATS</b>                      | <p>Branden har uppstått på grund av ett el-fel i skåpets manöverpanel där strömbrytar- och temperaturreglagen är placerade.</p> <p>Närmare orsak till felet har ej blivit utrett.</p>   |
| <b>SPRIDNINGSRISK</b>                | <p>Om branden inte hade upptäckts och bekämpats så snabbt och effektivt som nu var fallet hade den förmodligen spridit sig och förstört hela huset. Detta kunde inneburet fara för de boendes liv och hälsa.</p>  |

Bild 4.

Här viker jag ut en del av frontpanelen för att visa innanmätet bättre.

