

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet på servicehus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Bengt Ylipää, polisen
Tommy Krantz, brandförsvaret

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Strax före kl 18.00 går larmet till personalen. Enligt uppgift har lägenhetsinnehavaren ett trygghetslarm/brandlarm i ett armbandsur runt handleden. Då personalen kommer upp och låser upp dörren till den aktuella lägenheten som larmat så väller det rök ur rummet och personalen är tvungen att stänga igen den. Brandförsvaret larmas kl 18.00 och rökdykare insattes via lägenhetsdörren och vid genomsökning av rummet så påträffades kvinnan i sängen död. Enligt personalen var kvinnan rörelsehindrad och kunde inte själv ta sig ur sängen.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden är ett 8 våningar högt flerbostadshus utförd som en BR 1 byggnad. Lägenhetsavskiljande väggar är utförda i brandteknisk klass EI 60 och lägenhetsdörrar i klass EI 30. De båda trapphusen är utförda som brandsäkra trapphus. Lägenheterna i fastigheten utgörs av dels vanligt boende och dels lägenheter tillhörande servicehuset. Den aktuella brandlägenheten tillhörde servicehuset. Något automatiskt brandlarm fanns ej installerat i lägenheten eller i korridoren.

BRANDUNDERSÖKNINGEN

Brandskadorna visar klart att branden startat i sängen och har begränsats till att omfatta kvinnans kläder och sängutrustningen. Ett antal gamla brännmärken efter cigaretter kunde lokaliseras och fimpar påträffades intill kvinnan i sängen. På golvet vid väggen påträffades en askkopp samt en cigarettändare.

SLUTSATS

Branden har med all sannolikhet orsakats av en cigarett, som orsakat en pyrbrand i madrassen och sängkläderna. En brandbild som är typisk då brandorsaken är sängrökning.

BILD 1



Brandlägenheten är belägen på 7 våningar

BILD 2



Brandorsaken har sannolikt orsakats av sängrökning.