

BRANDUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

ORSAK TILL UNDERSÖKNING

Brand i rivningsfastighet kl 12.31.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Hans Nordgren från brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brandförsvaret fick larm om brand i en rivningsfastighet. Vid framkomst kunde konstateras att branden var av mindre omfattning. Någon hade antänt en mindre brand på golvet och i ett handfat i byggnadens östra delar på bottenvåningen. Det har tidigare varit anlagd brand i samma fastighet.

UNDERSÖKNING

På bottenvåningen i byggnadens östra delar finns det ett större lagerutrymme där man förvarar div. byggnadsprodukter. På ena betongpelaren i lagerutrymmet sitter det ett mindre handfat. I detta handfat har man eldat papper och små träbitar. Brandresterna i handfatet luktar inget. Papprena som eldats i handfatet kommer troligen från den pärm som hittades öppen bredvid handfatet.

Bredvid handfatet står det en ca: 120 cm lång träpinne med bränt papper lindat i ena änden. I andra änden sitter det en mässingsspik inslagen. På denna spik finns det någon grå klibbig sörja likt någon fogningsmassa. Träpinnen luktar ingenting, men tillvaratas för vidare undersökning. På golvet nedanför handfatet finns det en ventilationstrumma som man har eldat i. Man har lagt ut en rund plåt på parkettgolvet, på den en ventilationstrumma och sist en rund plåt så att det har blivit som ett stekbord. På den övre plåten finns det något kladdigt smält brun "gegga". "Geggan" tillvaratas för ev. senare undersökning. På parkettgolvet under plåten har värmen varit så kraftig att en mindre brännskada har uppkommit på parketten.

SPRIDNINGSRISK

Spridning av denna brand var mycket liten på grund av liten brandbelastning.

SAMMANFATTNING

Någon /några har antänt en mindre brand på golvet och i ett handfat det blev inga skador av varken rök eller sot.