

BRANDUTREDNING

Anledning till undersökningen

Brand i omklädningsrum.

Undersökningen utförd av

Krimtekn. NN, länskriminalen och brandmästare Ragne Hanning räddningstjänsten.

Branden

Räddningstjänsten var ute på en trafikolycka 2 mil söder L-by när ett nytt larm om brand i omklädningsrum inkom från SOS kl 00.37. Styrkan som bevakar JAS på SAAB nattetid dirigerades omedelbart till brandplatsen samtidigt som deltidskåren i M-by larmades ut. Styrkorna var på plats kl.00.50 vid ankomsten brand i ett större omklädningsrum vilket snabbt kunde släckas. Tvättmaskiner 4 st räddades ur byggnaden.

Brandspridning till en intilliggande barack kunde hindras.

Undersökningen

Byggnaden ca 30 x 10 m i storlek innehållande omklädningsrum, duschrum, tvättstuga och förrådsutrymme uppförd helt i trä och stående på plintar. Ytterligare en mindre barack är placerad ca 5 meter från den brinnande baracken. En mindre del av den byggnad som brunnit finns kvar. Gavelväggen är klottrad med s.k."Graffitimålningar".

Brandorsak

Någon naturlig förklaring till branden har ej kunnat påvisas. Vid studier av de bilder som togs av polisen på brandplatsen kan man dock konstatera att någon eller några troligtvis antänt byggnaden underifrån, på flera ställen under trägolvet. Byggnaden stod på plintar så den möjligheten får anses vara trolig. Branden är alltså anlagd.

Erfarenheter

Detta var ett s.k. dubbellarm. Viktigt att politiker får information om vaktstyrkans betydelse i dessa nedskärningarnas tider. I annat fall hade samtliga byggnader med inventarier blivit lågornas rov i detta fall.