

# **BRANDUTREDNING**

## **Anledning till utredningen**

Brand i konserthuset

## **Undersökningen utförd av**

Brandmästarna Ragne Hanning m. fl.

## **Branden**

Räddningstjänsten larmades genom automatlarm kl 15.40 och ryckte ut med 3 brandbilar och 1 ambulans under ledning av brandmästare NN. Jourhavande brandingenjören åkte också till platsen.

När styrkan kom till platsen kl 15.44 indikerade centralapparaten att sprinkler löst i 2 plan. Men det visade sig senare att endast 1 plan vid toaletterna i entréhallen var det som löst på riktigt. Sprinklern hade löst på grund av brand i papperskorgar inne på toaletten. Branden hade släckts av sprinklervattnet. Lite vatten hade trängt ner i källaren varför saneringsbil 209 kom till platsen.

## **Undersökningen**

Vid undersökningen kunde vi konstatera att någon tänt eld på papper i en papperskorg avsedd för papper som använts för att torka händerna på.

Vi kunde konstatera att automatlarm och sprinkler fungerat som det var tänkt. Skadorna blev förhållandevis små.

Se bilder på toaletten i fotobilagan.

## **Brandorsak och sammanfattning**

Branden har startat på grund av slarv med eld kanske i samband med rökning. Rökförbud råder i konserthuset utom just utanför denna toalettavdelning.

Att branden skulle vara anlagd med uppsåt får anses vara föga troligt. Sprinklern släckte branden och automatlarmet larmade räddningstjänsten. Allt fungerade perfekt.

## **Erfarenhet**

Vi påtalade också att man bör byta ut askkoppar av den typ som synes på bild 9. Askfat till överdelen och plastpåse med papper till underdel är inte lämpligt.

Roligt att sprinkler och automatlarm fungerade denna gång. Det kan konstateras att alla automatlarm är inte onödiga eller "falsklarm".