

BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Radhusbrand

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

På torsdagen kl 11.46, larmades räddningstjänsten om en brand i radhus. Bil 101, 102 och 103 utgick från stationen. Vid räddningstjänstens framkomst kl 11.55 rök det kraftigt från radhuset. Rökdykare gick in och släckte branden. Enligt rökdykarna var det mycket varmt i rummet, men de såg inga lågor.

PLATSBESKRIVNING

Den aktuella fastigheten är ett radhus i 2 plan. Huset är uppfört i betong/tegel med sektioneringsväggar i siporex, mellan lägenheterna i radhuset. På fastighetens framsida finns ett vidbyggt garage. Huset är ett suterränghus, där den bakre sidan ligger under markplan.

UNDERSÖKNING

Branden har startat i TV-rummet på bottenvåningen och det var detta plan som blev brandskadat. Övriga delar av huset blev rök- och sotskadat. Den primära brandhärden har varit i den del av vinkelsoffan som vetter mot den södra väggen. Branden har börjat på mitten av soffan och det har brunnit mer i soffan än under den. Efter friläggning anträffas två ledningar bakom soffan, en koaxialkabel och en högtalarledning. Högtalarledningen skickades till SKL för undersökning (se bilaga). Brandbelastningen har varit ganska hög i rummet då man hade flera hyllmetrar med videoband och böcker i bokhyllorna.

SPRIDNINGSRISK

Någon spridningsrisk till annan fastighet förelåg inte.

BRANDORSAK

Någon naturlig förklaring till branden finns inte. Varken högtalarledningen eller koaxialkabeln kan orsaka någon brand. Branden har orsakats genom uppsåt eller våda.