

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i restaurangkök.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Räddningstjänsten larmades kl 05.39.00 om rökutveckling på restaurang. Utryckningsstyrkan bestod av 8 man. Vid framkomsten konstaterades brand i restaurangkök. Vidare var två restauranger, som betjänas av samma kök rökfyllda. Rökdykargrupp släckte branden i restaurangköket. Rökfläktar sattes in för rökventilation. Restvärdesledare kallades till platsen. Brandskadorna begränsades i huvudsak till köket men båda restauranglokalerna fick omfattande sot- och rökskador.

## **UNDERSÖKNING**

Vid undersökningen konstaterades att branden har uppstått i manöverenheten i kyldisken i köket. Branden har startat genom el-fel och spridit sig till bardisken och fått fäste i intillstående vägg.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för brandspridning till båda restaurangerna förelåg. Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till närliggande lokaler förelåg.

## **SLUTSATS**

Branden har uppkommit genom el-fel i manöverenheten till kylaggregatet på läskedrycksdisken.