

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, Räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten larmades Kl 17.58 om brand. Larmet inkom som automatiskt brandlarm från gruppboende, som finns i huset på 5-våningsplanet. Utryckningsstyrkan bestod av 11 man. Räddningsledare var TT. Vid framkomsten konstaterades brand i lägenhet på första våningsplanet. Branden i lägenheten släcktes med vatten av rökykargrupp. Rök spred sig till trapphuset, ovanförliggande lägenheter och till gruppboendet. Den kraftiga rökspridningen till gruppboendet berodde till stor del på att den ena slussdörren fastnade i öppet läge, när personalen evakuerade en sängbunden patient genom den rökfyllda slussen. Sängen fastnade då i dörröppningen och hindrade dörren från att stänga. Trapphuset rökventilerades genom fönster med hjälp av fläktar. Rökventilation utfördes även i gruppboendet och i övriga rökfyllda lägenheter.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat i bäddsoffan, som stod mot en vägg. Branden spred sig efter väggen upp till taket.

SLUTSATS

Branden har förmodligen uppstått genom cigarett rökning i soffan.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Den inträffade branden visar att det är nödvändigt att förbättra rökventilationsmöjligheterna i trapphusen, med rökluckor som öppnar vid förekomst av rök. Vidare bör personalen få genomgå utbildning i brandskydd.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till angränsande lägenheter förelåg. Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till trapphusen, gruppboendet och till lägenheter förelåg.