

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, sädestork och förrådsbyggnad.

OBJEKT

Byggnaden är ca 40 meter lång och 15 meter bred. Byggnaden har en fasad av korrigerad stålplåt. Taket är av aluminium, takstolar av limträbalk. I byggnaden finns en verkstad, maskinhall, pannrum, sädestork, kontor och personalutrymmen. Sädestorken drevs av en panna som blåser varmluft, bränsletanken EO1 på 3 m³ ligger utomhus och fristående till byggnaden. I objektet fanns en vattenslang och handbrandsläckare typ vatten.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning, brand i sädestork, X.
Larmtid, kl. 00.26.
Framkomst, kl. 00.38.
Larmstyrka, Bfd-11 BmD X1.

Utlarmning, brand i sädestork, X.
Larmtid, kl. 00.26.
Framkomst kl. 00.53.
Larmstyrka BM-BfH-6 BM X2.

Utlarmning, förstärkningslarm tankbil X.
Larmtid, kl. 00.57.
Framkomst, kl. 01.02.
Larmstyrka, BfD-2 BmD X3.

Före framkomst

Grannar till objektsägaren var på väg hem i bil. De såg hur det slog upp lågor från taket på sädestorken. Grannen uppskattar till ca 3-4 meter från gaveln mot silon. Grannarna ringde 112 och väckte objektsägaren som sov. Objektsägaren och grannar körde ut 2 st. traktorer med släp ur byggnaden samt diverse maskiner. Strax efter kom den första släckstyrkan.

Vid framkomst

X1 som var första styrkan på plats, inriktade brandsläckningen på att skydda intilliggande byggnad samt en cistern med eldningsolja. X2 påbörjade släckningen av sädestorken och byggnaden. Släckledaren begärde förstärkning av en tankbil från X3. Eftersläckning pågick hela förmiddagen.

UNDERSÖKNING

Undertecknad var på plats xx-xx kl. 09.00. Branden har troligen startat utanför kontor/personalutrymmet vid väggen mot sädestorken. Brandgaserna hade förts upp till taknocken av en fläkt som var i drift (enligt ägaren). Den skadebild som finns tyder på samma händelseförlopp. Takstolarna var kraftigt brandskadade i brandgränsen, men i nedre delen av väggen fanns inga brandskador bara rökskador. Det tyder på att branden gått upp till taknocken och spridit sig till silons tak. Brinnande rester av takkonstruktionen hade fallit ned och antänt underliggande utrymmet av torkanläggningen. Samma eldsäkringar var trasiga i pannrummet. Från oljetanken går det kopparledning till pannan. Den kopparledning hade av branden gått sönder.

SPRIDNINGSRISK

Brand och rökspridning till hela byggnaden. Brandspridning till gamla djurstallet samt till tanken för eldningsolja.

SLUTSATS

Kan ej fastställa brandstarten.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Någon form av larmutrustning för tidig upptäckt av brand och rök, som kopplas till bostaden.