

BRANDUTREDNING

Brandutredning har utförts av Brandkåren med anledning av anlagd brand i föreningslokal.

Den aktuella byggnaden är en äldre 3-våningsbyggnad i brandsäkert utförande. Branden startade innanför ett fönster och spreds snabbt i kontorsdelen, vilken blev totalt brandskadad. Brand-, sot- och rökskador i köksdelen samt sot- och rökskador i samlingslokalen. Ingen elektrisk installation finns i primärbrandens närhet, varför elektrisk brandorsak utesluts. Osotat fönsterglas på golvet utvisar att fönstret krossats innan branden utbrutit. Mycket talar för att branden anlagts utifrån genom det krossade fönstret. Brister i brandsektioneringar orsakade onödiga rökskador.