

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, Räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl 22.27.50 om brand. Utryckningsstyrkan bestod av 9 man. Räddningsledare var NN. Vid framkomsten till brandplatsen möttes räddningstjänsten av en man i ytterdörren omgiven av rök. Inne i vardagsrummet sitter en omtöcknad kvinna, delvis påklädd. Kvinnan hjälps ut och både mannen och kvinnan tas om hand av ambulanspersonalen. Rökdykare konstaterar att det brinner i trossbotten i vardagsrummet. Golvet bryts upp och branden kan släckas.

UNDERSÖKNING

Byggnaden är ett 1½ plans trähus. I vardagsrummet finns en braskamin med en lös skyddsplåt framför kaminen. Vid undersökningen konstaterades att plåten hade glidit fram från braskaminen så att en glipa uppstått framför kaminen. En glöd eller gnista hade ramlat ner mellan plåten och kaminen. Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till hela huset förelåg.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till hela huset förelåg.

SLUTSATS

Branden hade uppkommit genom att den lösa skyddsplåten hade glidit från kaminen så att en gnista eller en glöd hade fallit på sidan om plåten och antänt golvet.

FÖRSLAG

Det är viktigt att golvplåten är väl förankrad i golvet så att den inte flyttas, det kan då blottas oskyddade partier på golvet.